

BÁO CÁO

**Trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri
Tại Kỳ họp thứ 16 – Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII**

Thực hiện Công văn số 3644/UBND-TH ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh về việc báo cáo giải quyết, giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 16 khóa VII; theo báo cáo tổng hợp của Thường trực HĐND tỉnh, UBND thành phố có 01 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết, cụ thể đối với nội dung kiến nghị của cử tri phường Đông Lương: “*Công ty Kỹ thuật vật tư nông nghiệp tỉnh kinh doanh chế biến gỗ rừng trồng gây ô nhiễm môi trường, đề nghị sớm xử lý, tránh gây ảnh hưởng sức khỏe của bà con nhân dân trong khu vực...*”; sau khi kiểm tra, UBND thành phố báo cáo, làm rõ một số nội dung như sau:

Ngày 26/8/2020, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Xưởng chế biến, bảo quản gỗ rừng trồng của công ty Cổ phần vật tư kỹ thuật nông nghiệp Quảng Trị.

Qua kiểm tra bước đầu nhận thấy, việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường như: xử lý chất thải rắn, độ ồn, nước thải... trong hoạt động sản xuất tại Xưởng cơ bản được xử lý đảm bảo. Riêng đối với vấn đề xả khí thải tại công đoạn lò sấy chưa đảm bảo (mặc dù đã có hệ thống lọc khí bụi và ống dẫn khí thải), dẫn đến khí thải phát tán ra môi trường xung quanh có ảnh hưởng đến khu dân cư như theo phản ánh của cử tri (*biên bản kiểm tra kèm theo*).

Để đảm bảo môi trường sinh hoạt của khu vực xung quanh, đoàn kiểm tra đã yêu cầu khắc phục và Công ty đã cam kết sớm khắc phục tình trạng nêu trên, thực hiện báo cáo giám sát môi trường hàng năm trước ngày 30/10/2020. Trong thời gian đến, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND phường Đông Lương và các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi quá trình khắc phục của Công ty.

Trên đây là báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 16-HĐND tỉnh khóa VII, UBND thành phố báo cáo./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- CVP, PVP, CVVP;
- Lưu: VT, 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Dũng

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật;

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2020,

Đoàn tiến hành kiểm tra việc thực hiện chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại: Xưởng chế biến, bảo quản gỗ rừng trồng trực thuộc Công ty CP vật tư kỹ thuật nông nghiệp Quảng Trị

I. Thành phần đoàn kiểm tra:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Ông: Trương Văn Tuấn | Chức vụ: PTP Phòng TN&MT TP, Trưởng đoàn |
| 2. Ông: Nguyễn Xuân Dương | Chức vụ: CV Phòng TN&MT TP |
| 3. Ông: Võ Văn Thái | Chức vụ: PCT UBND phường Đông Lương |
| 4. Ông: Trần Hùng | Chức vụ: CC UBND phường Đông Lương |
| 5. Ông: Lê Minh Sành | Chức vụ: KPT Khu phố 3, Phường Đông Lương |

II. Đại diện Công ty CP Vật tư KTNN Quảng Trị (đơn vị được kiểm tra):

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. Ông: Võ Duy Anh | Chức vụ: Giám đốc Công ty |
|--------------------|---------------------------|

III. Nội dung và kết quả kiểm tra

1. Thông tin về hoạt động cơ sở

- Lĩnh vực/ngành nghề hoạt động SXKD: Chuyên gia công, chế biến ván ghép thanh các loại gỗ rừng trồng (Keo, tràm, cao su)
- Công ty được cấp GCNQSD đất năm 2004, Giấy phép xây dựng nhà xưởng chế biến năm 2014 và Xưởng đi vào hoạt động năm 2014
- Công suất, quy mô hoạt động:
 - + Công suất sản xuất thực tế khoảng 1.000m³/năm;
 - + Công suất đăng ký hoạt động 2.700m³/năm
- Hồ sơ môi trường: Được UBND thành phố Đông Hà xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường tại Thông báo số 153/TB-UBND ngày 17/10/2014.

2. Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường:

- Biện pháp thu gom, xử lý nước thải:
 - + Đối với nước mưa chảy tràn:
 - ++ Nước mưa chảy tràn từ các công trình có mái che, được thu gom về hệ thống rãnh và bể chứa gần khu vực bãi thải.

++ Nước mưa chảy tràn qua khu vực nguyên liệu, bãi chứa nguyên liệu và hệ thống hấp, sấy: Hệ thống thu gom dẫn thải, công tác vệ sinh nạo vét khơi thông hệ thống chưa đảm bảo.

+ *Đối với nước thải:*

++ Nước thải sinh hoạt: Dẫn về hệ thống tự hoại 3 ngăn để xử lý.

- Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí:

+ *Đối với quá trình sản xuất vẫn ghép thanh*

++ Bụi khí, hơi từ lò sấy: Có lắp đặt hệ thống lọc khí và sau đó thải qua hệ thống ống thông khí cao 10m, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra đánh giá kỹ thuật hệ thống lọc, xử lý khí thải chưa đảm bảo. Tại thời điểm kiểm tra, khí thải từ ống khói phát tán ra bên ngoài môi trường có tác động đến môi trường khu dân cư xung quanh.

++ Bụi từ công đoạn cưa, cắt, bào gỗ: Đã có che chắn xung quanh giảm phát tán bụi.

- Quản lý, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; chất thải nguy hại:

+ *Đối với chất thải rắn thông thường:*

++ Đảm bảo, gỗ vụn, mùn cưa: Được thu gom thành đồng và lưu giữ, bảo quản hợp đồng bán lại cho đơn vị tái sử dụng.

++ Các loại mùn thải không tái sử dụng cho dây chuyền hoặc thu mua: Sử dụng vôi và làm đất mùn trồng cây xanh.

++ Chất thải rắn sinh hoạt: Có thùng chứa rác, hợp đồng với Công ty CPMT & CTĐT Đông Hà vận chuyển xử lý.

+ *Đối với chất thải nguy hại (bao bì, thùng chứa dầu, hóa chất, keo sản xuất gỗ ghép thanh...):* Chưa được lưu giữ bảo quản theo quy định.

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

+ Phát sinh chủ yếu từ động cơ xe, máy phương tiện ra vào bốc dỡ hàng; máy cưa xẻ gỗ không sử dụng các loại máy móc quá cũ và lạc hậu. Tại thời điểm kiểm tra hoạt động vận hành của xưởng tiếng ồn không cao, tác động môi trường ít.

+ Xung quanh nhà xưởng có trồng cây xanh che chắn.

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và bảo vệ môi trường khác:

+ *Công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường:*

++ Xưởng được trang bị thiết bị bình xịt xử lý sự cố cháy nổ

+ *Các biện pháp bảo vệ môi trường khác*

++ Công nhân có được trang bị bảo hộ lao động, thời gian vận hành hệ thống có hợp lý không hoạt động ngoài giờ trưa hay tầm tối

++ Thiết kế, bố trí nhà xưởng có thông thoáng, đảm bảo vệ sinh công nghiệp.

++ Cây xanh đã có trồng nhưng đảm bảo tối thiểu theo quy định từ 15-20% đất được giao

- Chương trình giám sát môi trường: Chưa thực hiện giám sát môi trường định kỳ hàng năm theo Cam kết BVMT đã được xác nhận.

3. Ý kiến BCS khu phố:

- Đại diện khu phố: Đã có ý kiến với Công ty khắc phục xử lý mùi hôi và khói bụi giảm thiểu đảm bảo môi trường xung quanh khu dân cư. Tuy nhiên công ty chậm khắc phục.

4. Ý kiến của UBND phường:

- Phường tiếp thu ý kiến của nhân dân, đã tổ chức 02 lần tiến hành kiểm tra và đề nghị Công ty đầu tư, cải tạo khắc phục vấn đề bụi thải, khói thải tránh phát tán ra môi trường; trồng cây xanh che chắn phát tán bụi và tiếng ồn ra bên ngoài môi trường.

IV. Kết luận của Đoàn kiểm tra:

1. Nhận xét

- Xưởng đã cơ bản chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường theo Cam kết bảo vệ môi trường đã được xác nhận, cụ thể: Khí thải đã có xây dựng hệ thống xử lý, lọc khí; nước thải có hệ thống rãnh thu gom, chất thải rắn đã được thu gom và tái sử dụng đảm bảo môi trường

2. Yêu cầu

Để thực hiện đảm bảo thực hiện công tác Bảo vệ môi trường tại cơ sở, yêu cầu:

- Về Khí thải: Yêu cầu Công ty sớm thực hiện cải tạo, đầu tư lại hệ thống lọc khí tại hệ thống sấy gỗ, cụ thể: Nâng chiều cao ống khói tối thiểu 15m, lắp đặt thêm hệ thống lọc khí, tách khí giảm thiểu phát tán mùi, khí bụi ra bên ngoài môi trường và đảm bảo theo quy định, đồng thời trồng thêm cây xanh xung quanh xưởng (tối thiểu 15% diện tích đất được cấp) nhằm giảm thiểu phát tán bụi, khí và tạo cảnh quan môi trường.

- Đối với chất thải nguy hại: Yêu cầu có kho lưu giữ và xử lý theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại.





- Công ty phải tiến hành báo cáo giám sát môi trường định kỳ hàng năm theo quy định gửi về UBND thành phố trước ngày 30/10/2020.

3. Ý kiến của cơ sở:

Thông nhất ý kiến đánh giá, kết luận của đoàn kiểm tra, Công ty cam kết khắc phục những yêu cầu của đoàn kiểm tra.

Biên bản lập xong hồi giờ ngày 26 tháng 8 năm 2020, đã đọc kỹ cho những người tham dự cùng nghe, thống nhất và cùng ký tên.

ĐOÀN KIỂM TRA

1.     
Thay mặt Đoàn

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

